


# YPK310 分解図

**本体交換推奨機種です**



レバー仕組  
(イタリア仕様の樹脂レバーは廃番)

<代替品>

金属レバー：(在庫なし)

本体カバー (在庫なし)

カートリッジ 押さえ (在庫なし)

セラミックス・カートリッジ  
No.12420402 ¥6,000-

※ 整流器部ネジ径について。

吐水口と整流器部のネジ径は、  
直径24mm、ピッチ1mmの内ネジに  
なっています。(M24, P1)

Vパッキンセット  
No.12421600 ¥1,200-

※ 吐水口部のパッキン(2枚)  
とテフロリングのセット品です。

**<ご注意>**  
Vパッキンは、吐水口を下に  
抜かないと交換出来ません。  
水栓本体の脱着が必要です。

整流器仕組  
No.12863100  
¥640-

吐水口仕組 (在庫なし)

※ 湯水は銅管の仕様です。

本体取付ナット (在庫なし)

※ 六角部は、対辺12mm。

逆止弁ゴムパッキン  
No.12725900  
¥40-

逆止コーン  
No.12725800  
¥350-

1/2ノンアスパッキン  
No.12516400  
¥50-

逆止弁仕組 (代替品対応)  
No.12740501 ¥2,700-

※ 代替品は寸法が少し長くなります。  
(接続に調整が必要な場合あり。)

※ Vパッキンの交換時には、水栓本体の脱着が必要です。年数が経過している場合、機種交換をお勧めします。

※ 水栓の取付穴は、通常 37Φ~40Φ。(アダプターを外すと30Φ~32Φ対応)

※ 食洗機用分岐栓は取付不可。

※ 表示価格は、税別です。

**No.260805**